

CONDIZIONI DI GARANZIA

Produttore
St Quadrat s.a.
Potaschberg/rue Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Distributore
Riwega srl
Via Isola di Sopra, 28 39044
Egna (BZ)

Il Produttore St Quadrat s.a. è assicurato con Assicurazione Foyer Assurances S.A. con sede a Lussemburgo.

La garanzia è estesa ai danni subiti dai clienti dell'Assicurato fino a **5 milioni €**.

Pertanto tutti i dispositivi installati sulla copertura per realizzare il sistema Linea Vita sono coperti da garanzia per eventuali danni a terzi e/o a cose dei clienti.

Si riportano i dispositivi (di seguito "prodotti") in acciaio inox coperti da garanzia:

- dispositivi di ancoraggio LUX-top ASP, LUX-top ONE, LUX-top FALZ PLUS II, LUX-top SDH-FALZ, LUX-top SDA-FALZ, LUX-top RVT, LUX-top RVT 12, LUX-top RVT 30, LUX-top RVT-P, LUX-top mobilE, LUX-top EASY II, LUX-top KLICK II
- fune in acciaio LUX-top FSE 2003 e accessori
- ganci di sicurezza sottotegola LUX-top SDA-Z II, LUX-top CODA, LUX-top SDA-S, LUX-top SDA-B, LUX-top SDA-FZ, LUX-top SDH-S con uncino, LUX-top SDH-B, LUX-top SDH-FZ

La stessa garanzia **prevede**:

- la sostituzione dei prodotti che dovessero presentare difetti strutturali, previa segnalazione del cliente e accertamento da parte del produttore. La sostituzione verrà effettuata da personale abilitato.
- il materiale giudicato difettoso e i costi di intervento saranno a carico del produttore a condizione che la segnalazione del difetto avvenga entro i due anni dall'installazione del prodotto stesso.
- il produttore garantisce fino a dieci anni dalla data di acquisto l'invio del materiale da sostituire.
- i pezzi destinati alla sostituzione di quelli con difetti saranno spediti al rivenditore di zona competente o direttamente all'installatore autorizzato.
- la manomissione di un prodotto o di un suo componente fa decadere la garanzia.

La garanzia **non** si applica a:

- pezzi danneggiati in seguito a collaudo in opera, a un uso non conforme, mancata verifica periodica, errata installazione o manomissione.
- uso dei prodotti con accessori non idonei.
- deformazione dei pali in seguito a caduta o scivolamento.
- installazione non eseguita secondo indicazioni.