


Ganchos para teja lisa - Tipo L

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Estabilidad y ventilación aseguradas

- Ganchos premodelados tipo "L" para tejas curvas de alero
- Evitan el riesgo de resbalar o caerse las tejas curvas
- Solución para una cubierta ventilada, seca y duradera
- Para garantizar la estabilidad de la cubierta sin el uso de espuma o mortero
- Disponibles en diferentes medidas y materiales



Gancho para teja curva de alero tipo "L" - Inox bruñido



Longitud (mm)	Altura (mm)	Caja (uds)	Artículo
200	16	250	04023216
200	20	250	04023220
280	16	250	04023316
280	20	250	04023320


Gancho para teja curva de alero tipo "L" - Prepintado



Longitud (mm)	Altura (mm)	Caja (uds)	Artículo
200	16	250	04022216
200	20	250	04022220
280	16	250	04022316
280	20	250	04022320

Gancho tipo "L" y tipo "S" en cobre disponible bajo pedido
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos

Ganchos para teja lisa - Tipo S



16

R1

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Estabilidad y ventilación aseguradas

- Ganchos premodelados tipo "S" para tejas curvas lisas
- Evitan el riesgo de resbalar o caerse las tejas curvas
- Solución para una cubierta ventilada, seca y duradera
- Para garantizar la estabilidad de la cubierta sin el uso de espuma o mortero
- Disponibles en diferentes medidas y materiales



Gancho para teja curva lisa tipo "S" - Inox bruñido

Longitud (mm)	Altura (mm)	Caja (uds)	Artículo
90	16	500	04013916
90	20	500	04013920
120	16	500	04013016
120	20	500	04013020



Gancho para teja curva lisa tipo "S" - Prepintado

Longitud (mm)	Altura (mm)	Caja (uds)	Artículo
90	16	500	04012916
90	20	500	04012920
120	16	500	04012016
120	20	500	04012020



Gancho para teja curva lisa tipo "S" - Inox en hilo

Longitud (mm)	Altura (mm)	Caja (uds)	Artículo
90	16	400	04014916
90	20	400	04014920

Gancho tipo "L" y tipo "S" en cobre disponible bajo pedido
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos